

Materiaallijst

Benodigde materialen voor een stoel

Twee ijzeren strips van **5 mm dik / 5 cm breed** en ruim **een meter lang**.
(veiligheidsmarge).

Een haakse slijper en slijpschijf voor ijzer en een lamellen schijf voor het afbramen.

Een CO2 lasapparaat met ijzerkern(geen koper)en/ of een elektrisch lasapparaat met dunne 3 mm lasstiften. Of je hebt een adres die dat voor je wilt doen.

Twee 8 mm boutjes, moeren en ringen.

Ring-steek-dopsleutels, voornamelijk 11 mm en 13 mm.

Stanleymes en een steekmes

als er bekleding/tapijt op de bevestigingsbak is aangebracht.

Kopervet / vaseline, wasbenzine, WD40.

Rolmaat, tape en potlood/stift.

Primer(spuitbus Action)

Spuitbus in de gebruikelijke kleurstelling, meestal Ral 7038

2 bakjes voor schroeven

Winkelhaak, kraspen, staalborstel.

Electrische boor op standaard met koelolie.

Scherpe boor 9 mm

Klemmen of moordenaar

Priem. Vijl, hamer, tang.

Lamp/looplamp.

Procesbeschrijving.

Een mal, indien beschikbaar.

